TRANSFER AND WASHING CONDITIONS

		1000 - Premium	1000W - WeedEx	1100 - High Gloss	1500 - 3Ssek.	1600 - Specials	1800 - PU Glitter	1900 - Holographic	2100 - Mirror	2500 - 3D	3900 - Nylon	4000 - Subli-Stop	6000 - PET Glitter	6200 - Metallic	6400 - Reflective	6550 - Glow	7561/62/65/66	7563/7564	7501/7510/7550	7701 - Sublistop	8700 - Patch-Twill (8800)
TRANSFER-CONDITION	Temperature (°C)	155-165	160	165	135-165	150	155-165	160	165	150	145	140	165	160	150-160	150-160	150	150	150-160	135	165
	Pressure (bar)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-5	3-4	3-4
	Time (Sec.)	17-20	17-20	12-15	3-8	10	17-20	15	15	25-30	10	10	15	17	10	10	15	15	8-10	10	5 + 15
	Peel	W/C	W/C	C	W/C	C	W	C	C	W	C	W	W	C	C	C	W	W	W/C	W	W
WASHING-CONDITION	Washing (°C)	95/80/60	95	60	60	60	60	40	40	60	40	40	60	40	40 - 60	40-60	60	60	40	40	60
	Tumble Dry	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
	Dryclean	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
CHARACTERISTICS	Thickness (µ)	90	90	90	85	90	100	40	40	580	75	105	270	30	10-400	180-330	85	40	40-350	135	500
	Film	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PET	PET	PU	PU	PU	PET	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PET Fabric
	Hotmelt	PU	PU	PU	Co. PET	Co. PET	Co. PET	Co. PET	Co. PET	PU	PA	PU	Co. PET	PU	Co. PET	Co. PET	Co. PET	PU	Co. PET	PU	Co. PET

NOVA-FLEX